

Se recomienda que desactive ServiceLink cuando está buscando grupos o en modo de sintonización manual.

MENSAJES DEL SISTEMA DAB

"Buscando...": Se muestra cuando la radio está sintonizando automáticamente el grupo correspondiente. Este mensaje aparece durante unos segundos en la pantalla durante los procesos de presintonización y mientras se realicen las búsquedas ascendente y descendente para pasar de un grupo a otro.

Si la función de ServiceLink está activada pero no se puede encontrar ninguna señal alternativa, aparece el mensaje de "Buscando..." hasta que el modo de radio encuentre una alternativa en cualquier banda, a menos que se le ordene que acceda a otro, o se desconecte la función de ServiceLink.

"No hay señal": Se muestra cuando la función ServiceLink no está activada y se ha seleccionado un servicio que no puede sintonizarse debido a la ubicación donde se encuentra el vehículo en ese momento. Seleccione otro servicio o acceda a otro grupo.

"Serv00", "Serv01", etc.: Se muestra cuando la radio detecta señales de un grupo pero no puede descodificar el nombre de los servicios. Se trata de etiquetas predeterminadas que se muestran para cambiar el nombre de los servicios recibidos. En estos casos, el audio es casi imposible de sintonizar dada la ubicación del vehículo en ese momento. Seleccione otro servicio o acceda a otro grupo.